



**APRILIA PEGASO "TRAIL" 650
"FACTORY"
BY CAROVANO LUCA**

ASTA DI SUPPORTO DELLO SPORTELLINO VANO SERBATOIO

In questa sezione spiegherò come ho modificato il sistema di apertura dello sportellino del vano porta oggetti posto sopra il serbatoio.

Il problema si è presentato dopo un paio di mesi e durante una caldissima giornata estiva, condizione che potrebbe aver accelerato l'intero processo.

La molla che sostiene lo sportellino in posizione aperta ha una tenacità tale che, per poter compiere il suo lavoro, ha deformato la cerniera destra.

Questa ultima, ruotando in senso antiorario attorno al suo piede, ha fatto in modo da togliere quei pochissimi millimetri d'appoggio che aveva la molla, rendendo difficoltosa l'apertura del vano.

Dopo averla portata dal meccanico sperando in una efficace soluzione, trasformatasi nella semplice sostituzione della molla, il problema si è manifestato nuovamente dopo 6 mesi circa.

A questo punto ho deciso di togliere la molla e montare una semplice asta snodabile per tenere aperto lo sportellino durante le operazioni di rifornimento.

